

国土交通省が所有する港湾施設の実地監査結果の公表

国土交通省が公共用財産として所有する港湾施設は、港湾法第54条又は第54条の2、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第4条第2項又は第5条第1項若しくは沖縄振興特別措置法第108条第6項又は第8項の規定に基づき港湾管理者にその管理を委託しています。

国土交通省が港湾管理者にその管理を委託した港湾施設は、港湾管理者により適正に一般公衆の利用に供され、適時適切な維持管理がなされる必要があります。

そこで、九州地方整備局では委託した港湾施設の管理の状況について、港湾法施行令第17条の9の規定に基づき監査を実施し、管理の適正化を図れるよう努めているところです。

平成23年度以降に九州地方整備局で実施した監査の結果、以下のとおり、是正を要する事項が見受けられましたので、内容、処理方針及び措置状況を公表します。

なお、是正を要する事項については、今後とも、管理の適正化を図る観点から可能な限り早期に処理するべく努めて参ります。

※平成26年度の実地監査施設数（34港、437施設）

港湾法施行令第17条の9の規定に基づく実地監査結果(九州地方整備局)

問合せ先
 港湾空港部 港湾管理課 管理第一係
 港湾空港部 港湾事業企画課 施設維持管理係

連絡先
 092-418-3352
 092-418-3360

	港湾名	港湾管理者名	施設名	是正を要する事項		
				内 容	処理方針	措置状況
平成26年度 実地監査分	下関港	下関市	運河沿護岸	施設に船舶が係留している	係留施設へ移動	未処理: H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	上屋敷1	上屋敷として利用されていない	用途変更	未処理: H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	第2突堤北側岸壁	防舷材及び車止めの一部が破損している	補修	未処理: H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	第一突堤-9.0m岸壁	防舷材及び車止めの一部が破損している	補修	未処理: H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	細江埠頭岸壁(-5.5m)	車止めの一部が破損している。	補修	未処理: H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	東大和地区緑地敷地	緑地として利用されていない	用途廃止	未処理: H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	第一突堤北側-4.5m岸壁	車止めの一部が破損している。	補修	未処理: H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	田野浦5・6号岸壁	一部、車止めが設置されていない	設置	未処理: H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	門司8・9・10号岸壁	一般定期点検が行われていない	点検	未処理: H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	田野浦3・4号岸壁	一部、車止めが設置されていない	設置	未処理: H27年度以降処理予定
				エプロンの一部が破損している	補修	未処理: H27年度以降処理予定
				一般定期点検が行われていない	点検	未処理: H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	田野浦2号岸壁	防舷材の一部が破損している	補修	未処理: H27年度以降処理予定
				一般定期点検が行われていない	点検	未処理: H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	小森江(A1)物揚場	防舷材の一部が破損している	補修	未処理: H27年度以降処理予定
北九州港	北九州市	小森江(A2)物揚場	エプロンの一部が破損している	補修	未処理: H27年度以降処理予定	
北九州港	北九州市	小森江(B)物揚場	防舷材の一部が破損している	補修	未処理: H27年度以降処理予定	

	港湾名	港湾管理者名	施設名	是正を要する事項		
				内 容	処理方針	措置状況
平成26年度 実地監査分	北九州港	北九州市	外浜(A)物揚場	防舷材及び上部工の一部が破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	外浜(B)物揚場	防舷材の一部が破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	外浜臨港道路(B)	施設の一部に上屋が建っている	用途変更	未処理:H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	西海岸1・2号岸壁	一般定期点検が行われていない	点検	未処理:H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	荷さばき地	施設の一部が駐車場に利用されている	原状回復	未処理:H27年度以降処理予定
	苅田港	福岡県	本港6号岸壁	車止めの一部が破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	苅田港	福岡県	港町荷さばき地敷	一部が荷さばき地として利用されていない	本来用途にて使用	未処理:H27年度以降処理予定
				一部が不法占用されている	撤去	未処理:H27年度以降処理予定
	苅田港	福岡県	本港10号岸壁	防舷材の一部が破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	苅田港	福岡県	東防波堤	本体の一部が滑動している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	苅田港	福岡県	緑地敷	一部が不法占用されている	撤去	一部処理済 一部未処理:H27年度以降処理予定
	大牟田港	福岡県	荷さばき地	荷さばき地として利用されていない	本来用途にて使用	未処理:H27年度以降処理予定
	佐世保港	佐世保市	鯨瀬埠頭C護岸	目地に顕著な開きがある	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	佐世保港	佐世保市	前畑ふ頭-11m岸壁	一般定期点検が行われていない	点検	未処理:H27年度以降処理予定
	佐世保港	佐世保市	浦頭埠頭-7.5m岸壁	一般定期点検が行われていない	点検	未処理:H27年度以降処理予定
	佐世保港	佐世保市	千尽-7.5m岸壁	一般定期点検が行われていない	点検	未処理:H27年度以降処理予定
	佐世保港	佐世保市	千尽-5.5m岸壁	一般定期点検が行われていない	点検	未処理:H27年度以降処理予定
	佐世保港	佐世保市	相浦1防波堤	一般定期点検が行われていない	点検	未処理:H27年度以降処理予定
	佐世保港	佐世保市	相浦2防波堤	一般定期点検が行われていない	点検	未処理:H27年度以降処理予定
	佐世保港	佐世保市	鯨瀬埠頭荷捌地敷	施設の一部が駐車場に利用されている	用途廃止	未処理:H27年度以降処理予定
佐世保港	佐世保市	前畑地区岸壁(-13m)	一般定期点検が行われていない	点検	未処理:H27年度以降処理予定	
佐世保港	佐世保市	赤崎物揚護岸	施設の一部が占用されている	用途廃止	未処理:H27年度以降処理予定	

	港湾名	港湾管理者名	施設名	是正を要する事項		
				内 容	処理方針	措置状況
平成26年度 実地監査分	佐世保港	佐世保市	千尽臨港道路	施設の一部が市道認定されている	用途廃止	未処理:H27年度以降処理予定
	佐世保港	佐世保市	日宇臨港道路	施設が市道認定されている	用途廃止	未処理:H27年度以降処理予定
	佐世保港	佐世保市	沖新物揚突堤	本体、防舷材及びエプロンが破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	熊本港	熊本県	1号岸壁(-5.5m)	一般定期点検が行われていない	点検	未処理:H27年度以降処理予定
	熊本港	熊本県	2号岸壁(-5.5m)	一部、車止めが設置されていない	設置	未処理:H27年度以降処理予定
	熊本港	熊本県	道路	一般定期点検が行われていない	点検	未処理:H27年度以降処理予定
	名瀬港	鹿児島県	第二防波堤	施設に船舶が係留している	係留施設へ移動	未処理:H27年度以降処理予定
	名瀬港	鹿児島県	漁港区(-3.5m)物揚場	許可なく機材が設置されている	許可	処理済:H27.4.1
	名瀬港	鹿児島県	防砂堤	施設に船舶が係留している	係留施設へ移動	未処理:H27年度以降処理予定
	名瀬港	鹿児島県	荷さばき地	荷さばき地として利用されていない	本来用途にて使用	一部処理済 一部未処理:H27年度以降処理予定
	古仁屋港	鹿児島県	B緑地敷	許可なく倉庫が設置されている	移設	処理済:H27.4.1
平成25年度 実地監査分	下関港	下関市	岬之町物揚場	階段の一部が破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	港町荷捌地	使用許可を長期に与えている	許可期間の改善	未処理:H27年度以降処理予定(一部改善:H26.3.1)
	下関港	下関市	港町1号道路	施設の一部が占用されている	用途廃止	処理済:H27.3.24
	下関港	下関市	東港区道路	施設の一部が占用されている	用途廃止	一部処理済:H26.3.31 一部未処理:H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	岬之町防波堤(B)	はしごの一部が破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	岬之町埠頭岸壁(-5.5m)	係船柱基礎部及び防舷材の一部が破損しており、エプロンの開きが大きい箇所がある	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	岬之町埠頭岸壁(-10m)	車止めの一部が破損しており、縁金物に腐食がある	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	岬之町埠頭護岸	係船柱基礎部及びはしごの一部が破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	長府埠頭-7.5m岸壁(2号)	係船柱基礎部の一部が破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	長府埠頭-5.5m岸壁(1号)	上部工及び防舷材の一部が破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	東港地区護岸	階段及び車止めの一部が破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定

	港湾名	港湾管理者名	施設名	是正を要する事項		
				内 容	処理方針	措置状況
平成25年度 実地監査分	北九州港	北九州市	太刀浦東岸壁	上部工、車止め、防舷材の一部が破損している	補修	未処理：H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	太刀浦北岸壁	防舷材の一部が破損している	補修	未処理：H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	太刀浦西-12m岸壁	一般定期点検が行われていない	点検	未処理：H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	太刀浦東-4.5m岸壁	許可なく船舶、機材が放置されている	撤去	未処理：H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	太刀浦東17・18号岸壁	一般定期点検が行われていない	点検	未処理：H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	新門司地区岸壁(-10.0m)(A)	車止めの一部が破損している	補修	処理済：H26.5.16
	苅田港	福岡県	本港3号物揚場	車止めの一部が破損している	補修	未処理：H27年度以降処理予定
	苅田港	福岡県	臨港鉄道敷	鉄道用地として利用されていない	用途変更	処理済：H26.3.28
	長崎港	長崎県	松ヶ枝町物揚場	所要の手続きが行われていない	原状変更完了報告	処理済：H26.7.1
	長崎港	長崎県	元船町物揚場	物揚場として利用されていない	用途廃止	処理済：H26.12.5
	長崎港	長崎県	小ヶ倉北防波堤	上部工の一部が破損している	補修	未処理：H27年度以降処理予定
	長崎港	長崎県	小ヶ倉-5.5m岸壁(北)	防舷材の一部が破損している	補修	未処理：H27年度以降処理予定
	長崎港	長崎県	深堀-7.5m岸壁	エプロン及び上部工の一部が破損している	補修	未処理：H27年度以降処理予定
	長崎港	長崎県	小江地区-10m岸壁	防舷材及びはしごの一部が破損している	補修	未処理：H27年度以降処理予定
	長崎港	長崎県	本村1号護岸	所要の手続きが行われていない	用途廃止	未処理：H27年度以降処理予定
	佐伯港	大分県	東港荷さばき地	荷捌地として利用されていない	用途廃止	未処理：H27年度以降処理予定
				車両等が放置されている	撤去	処理済：H27.3.2
	佐伯港	大分県	荷さばき地	荷捌地として利用されていない	用途廃止	未処理：H27年度以降処理予定
	佐伯港	大分県	荷さばき地	荷捌地として利用されていない	用途廃止	未処理：H27年度以降処理予定
	鹿児島港	鹿児島県	谷山二区北2号岸壁	防舷材の一部が破損している	補修	未処理：H27年度以降処理予定
鹿児島港	鹿児島県	谷山二区谷山5号岸壁	防舷材及び車止めの一部が破損している	補修	未処理：H27年度以降処理予定	
鹿児島港	鹿児島県	谷山二区谷山6号岸壁	防舷材及び車止めの一部が破損している	補修	未処理：H27年度以降処理予定	

	港湾名	港湾管理者名	施設名	是正を要する事項		
				内 容	処理方針	措置状況
平成25年度 実地監査分	鹿児島港	鹿児島県	新港2号岸壁	防舷材の一部が破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	鹿児島港	鹿児島県	新港基部護岸	施設に船舶に係留している	係留施設へ移動	未処理:H27年度以降処理予定
	鹿児島港	鹿児島県	水産護岸	施設に船舶に係留している	係留施設へ移動	未処理:H27年度以降処理予定
	鹿児島港	鹿児島県	新港8号岸壁	エプロンの一部が破損(沈下)している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	鹿児島港	鹿児島県	谷山二区谷山7号岸壁	防舷材の一部が破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	鹿児島港	鹿児島県	谷山二区岸壁取付先端護岸	施設に船舶に係留している	係留施設へ移動	未処理:H27年度以降処理予定
	鹿児島港	鹿児島県	本港北防波堤	施設に船舶に係留している	係留施設へ移動	未処理:H27年度以降処理予定
	鹿児島港	鹿児島県	谷山二区東ふ頭岸壁(-7.5m)	防舷材の一部が破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	鹿児島港	鹿児島県	棧橋	上部工の一部が破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	鹿児島港	鹿児島県	旧南港北護岸	施設に船舶に係留している	係留施設へ移動	未処理:H27年度以降処理予定
	鹿児島港	鹿児島県	旧南港護岸	施設に船舶に係留している	係留施設へ移動	未処理:H27年度以降処理予定
平成24年度 実地監査分	下関港	下関市	運河沿物揚場	施設の一部が手続きを行わずに機材が設置されている	使用許可	処理済:H27.4.1
	下関港	下関市	鉄道敷	鉄道用地として利用されていない	用途廃止	一部処理済:H26.4.16 一部未処理:H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	運河沿荷捌地	施設の一部が手続きを行わずに機材が設置されている	使用許可	処理済:H27.4.1
				使用許可を長期に与えている	許可期間の改善	未処理:H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	臨港道路2	アスファルト舗装及び排水溝の一部が破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	第一突堤南側基部-3m物揚場	防舷材の一部が破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	第一突堤-4.5m岸壁	防舷材の一部が破損している	補修	未処理:H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	東大和地区道路2	アスファルト舗装及び排水溝の一部が破損している	補修	一部処理済:H27.2 一部未処理:H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	鉄道敷(2)	鉄道用地として利用されていない	用途廃止	一部処理済:H26.4.16 一部未処理:H27年度以降処理予定
	下関港	下関市	西山ふ頭岸壁(-12m)	コンクリート舗装の一部が破損している	補修	補修工事中
北九州港	北九州市	妙見物揚場	施設の一部が駐車場に利用されている	原状回復	未処理:H27年度以降処理予定	

	港湾名	港湾管理者名	施設名	是正を要する事項		
				内 容	処理方針	措置状況
平成24年度 実地監査分	肥前大島港	長崎県	甲護岸	所要の手続きが行われていない	原状変更及び用途変更完了報告	未処理:H27年度以降処理予定
	肥前大島港	長崎県	乙護岸	所要の手続きが行われていない	原状変更及び用途変更完了報告	未処理:H27年度以降処理予定
	肥前大島港	長崎県	丙護岸	所要の手続きが行われていない	原状変更及び用途変更完了報告	未処理:H27年度以降処理予定
	肥前大島港	長崎県	突堤	所要の手続きが行われていない	原状変更及び用途変更完了報告	未処理:H27年度以降処理予定
平成23年度 実地監査分	北九州港	北九州市	片上防波堤	施設に船舶に係留されている	係留施設へ移動	一部処理済:H26.3.31 未処理:H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	旧門司防波堤	施設上に機材が放置されている	機材の撤去	未処理:H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	外浜突堤基部鉄道敷	鉄道用地として利用されていない	用途廃止	未処理:H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	紫川物揚場	施設の一部が歩道、駐車場に利用されている	用途変更	一部処理済:H26.3.31 一部未処理:H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	西港町臨港鉄道敷	鉄道用地として利用されていない	用途廃止	一部処理済:H26.3.28 一部未処理:H27年度以降処理予定
	北九州港	北九州市	西海岸物揚場	施設前面が埋め立てられ、他の用途に利用されている	用途廃止	一部処理済:H26.3.28 一部未処理:H27年度以降処理予定