

事故報告(注意喚起)

九州地方整備局 港湾空港部
工事安全推進室


管内事務所の工事で発生しました事故について、事故発生の原因及び再発防止対策を取りまとめましたので情報提供致します。

I. 事故概要

発生日時 令和6年4月24日(水) 13時30分頃
作業内容 ケーソン雨除けシート交換作業
被災状況 左手切創

II. 事故発生状況

- FD船尾側の上層から中層に垂らす雨除けシートが劣化しており交換するため、重石の栈木を留めている結束バンドをカッターにて切断する作業を行っていた際に、結束バンドが切れたはずみで反対側の手を切創した。




事故発生状況図及び再現写真

Ⅲ. 事故発生の原因

- 1) 雨除けシートの結束バンドの切断作業をカッターナイフにより実施した。
【危険に対する認識不足】

Ⅳ. 再発防止対策

- 1) 結束バンドの切断作業は、ニッパーにより実施する。
【施工方法の改善】



再発防止対策後の施工方法（ニッパーの使用）