

事故報告(注意喚起)

九州地方整備局 港湾空港部
工事安全推進室


管内事務所の工事で発生しました事故について、事故発生の原因及び再発防止対策を取りまとめましたので情報提供致します。

I. 事故概要

発生日時 令和6年9月7日(土)05時38分頃
作業内容 本作業終了後の作業通路清掃作業
被災状況 誘導路灯の破損 1基

II. 事故発生状況

- ・ 本作業終了後、路面清掃のため散水車で移動しながら散水していたところ、誘導路灯に接触し破損した。



事故発生状況の再現写真

Ⅲ. 事故発生の原因

- 1) 作業員が誘導路灯の存在を失念していた。
【危険に対する認識不足】
- 2) 誘導路灯の位置を明示するため設置していた養生カラーコーンの撤去時期について、作業手順書に記載がなく、清掃作業前に片付けていた。
【作業手順書の不備】

Ⅳ. 再発防止対策

- 1) 作業員は作業前に現地で危険箇所の確認をして作業を開始する。
【危険箇所の確認】
- 2) 灯器の養生カラーコーンは清掃作業が完了した後に片付けることを作業手順書に記載する。
【作業手順書の改善】
- 3) 工事再開前に事故内容及び再発防止対策の周知会を行う。
【安全意識の向上対策】