

## (第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月3日																													
契約業者名	株式会社エコー 九州事務所																													
契約業者の住所	福岡県北九州市小倉北区堺町1-1-1																													
業務の名称	令和7年度指宿港海岸環境調査																													
業務場所	発注者指定の場所																													
業務種別	測量・調査(港湾・空港関係)																													
業務概要 (変更した内容について記述する)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>海岸モニタリング調査 地下水位観測その1 温度観測 地下水位観測その2 潮位観測 断面測量 滲出位置調査</td> <td>砂浜観測井 観測層3層 H28 ポーリング孔内 100m 測線</td> <td>地点 地点 地点 地点 km km</td> <td></td> <td>原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>水質調査 現地測定 採水 水質分析試験</td> <td>現場測定項目4項目 表層・底層の2層 生活環境項目9項目</td> <td>地点 地点 検体</td> <td>119</td> <td></td> </tr> <tr> <td>底質調査 採泥 底質分析試験</td> <td>4項目</td> <td>地点 検体</td> <td></td> <td>原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>整理解析 協議・報告 協議・報告 成果物 業務完成図書作成</td> <td></td> <td>回 式</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	海岸モニタリング調査 地下水位観測その1 温度観測 地下水位観測その2 潮位観測 断面測量 滲出位置調査	砂浜観測井 観測層3層 H28 ポーリング孔内 100m 測線	地点 地点 地点 地点 km km		原契約のとおり	水質調査 現地測定 採水 水質分析試験	現場測定項目4項目 表層・底層の2層 生活環境項目9項目	地点 地点 検体	119		底質調査 採泥 底質分析試験	4項目	地点 検体		原契約のとおり	整理解析 協議・報告 協議・報告 成果物 業務完成図書作成		回 式		
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																										
海岸モニタリング調査 地下水位観測その1 温度観測 地下水位観測その2 潮位観測 断面測量 滲出位置調査	砂浜観測井 観測層3層 H28 ポーリング孔内 100m 測線	地点 地点 地点 地点 km km		原契約のとおり																										
水質調査 現地測定 採水 水質分析試験	現場測定項目4項目 表層・底層の2層 生活環境項目9項目	地点 地点 検体	119																											
底質調査 採泥 底質分析試験	4項目	地点 検体		原契約のとおり																										
整理解析 協議・報告 協議・報告 成果物 業務完成図書作成		回 式																												
履行期間(自)	令和7年4月1日																													
履行期間(至)	令和8年2月6日																													
変更前の契約金額	10,859,454	円 (税込み)																												
変更金額	132,000	円 (税込み)																												
変更後の契約金額	10,991,454	円 (税込み)																												
変更理由	1. 分析項目の追加が生じた。 2. 施工実態調査の追加が生じた。																													