

1. 環境監視調査の概要

1.1 対象事業の概要

対象事業の概要を図 1.1.1 に示す。

- ・対象事業の名称：新門司沖土砂処分場（Ⅱ期）公有水面埋立事業
- ・対象事業の種類：公有水面の埋立て
- ・対象事業の位置：福岡県北九州市小倉南区空港北町地先海域
及び福岡県京都郡苅田町空港南町地先海域
- ・埋立区域の面積：約 250ha



図 1.1.1 対象事業の概要

1.2 対象事業の工程

令和 6 年度に実施したⅠ期事業とⅡ期事業の工事工程を表 1.2.1 に示す。

表 1.2.1 対象事業の工程（Ⅰ期事業・Ⅱ期事業）

事業	時期 工区・工種		令和6年									令和7年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
Ⅰ期	1工区	※												
	2工区	※												
	3工区	埋立												
Ⅱ期	護岸工事	東護岸												
		南護岸												

1.3 調査場所

環境監視調査の調査場所を、図 1.3.1 に示す。また、環境監視項目毎の「調査地点」は本調査場所を基本としつつ、各監視項目の特性に合わせて適宜設定した。




図 1.3.1 調査場所

1.4 環境監視項目

本事業において実施する環境監視調査を表 1.4.1 に示す。

表 1.4.1 本事業において実施する環境監視調査

区分	環境監視項目		調査時期		
			事業実施前	工事の実施時 (22 年間)	埋立地の存在時 (工事終了後 1 年間)
周辺 海域	地形	流況	●	●	●
		水深変化	●	●	●
	水質	水の濁り	—	●	—
		水の汚れ	●	●	●
	底質		●	●	●
	動物	動物プランクトン	●	●	●
		魚卵・稚仔魚	●	●	●
		底生生物	●	●	●
		付着生物	●	●	●
		魚介類	●	●	●
		カブトガニ※	●	●	●
		スナメリ※	●	●	●
	植物	植物プランクトン	●	●	●
		付着生物	●	●	●
曽根 干潟	干潟水質※		●	●	●
	干潟底質		●	●	●
	干潟形状		●	●	●
	干潟生物 (動物)	底生生物	●	●	●
		カブトガニ	●	●	●
		鳥類	●	●	●
	干潟生物 (植物)	微小底生藻類	●	●	●

※Ⅰ期調査では実施されておらず、Ⅱ期調査で新たに追加された項目を示す。

1.5 本報告書の掲載内容

本環境監視結果は、新門司沖土砂処分場（Ⅱ期）公有水面埋立事業に係る環境監視調査（以降、Ⅱ期調査という）のうち、令和6年度の環境監視結果（春季調査～冬季調査）をまとめたものである。

表 1.5.1 本報告書における掲載内容

区分	環境監視項目		令和6年度			
			春季	夏季	秋季	冬季
周辺海域	地形	流況	—	●	—	●
		水深変化	—	—	—	●
	水質	水の濁り	●			
		水の汚れ	●	●	●	●
	底質		—	●	—	●
	動物	動物プランクトン	●	●	●	●
		魚卵・稚仔魚	●	●	●	●
		底生生物	●	●	●	●
		付着生物	●	●	●	●
		魚介類	●	●	●	●
		カブトガニ	—	—	—	●
		スナメリ	△			
		事業実施区域 広域エリア	●	—	—	—
	植物	植物プランクトン	●	●	●	●
		付着生物	●	●	●	●
曽根干潟	干潟水質		●	●	●	●
	干潟底質		●	●	●	●
	干潟形状		—	—	●	—
	干潟生物 (動物)	底生生物	●	●	●	●
		カブトガニ	●		—	—
		鳥類	●	●	●	●
	干潟生物 (植物)	微小底生藻類	●	●	●	●

●：Ⅱ期事業における環境監視結果

△：水の濁り調査時に目視観察を実施